



Każdego dnia w Ameryce ma miejsce prawie dwieście operacji przeszczepów stawów kolanowych i biodrowych. Niestety, duży procent z nich stanowią drugie lub poprawkowe operacje, gdyż części pierwotne implantów zużyły się bądź rozpadły w stawach kolanowych lub biodrowych.



Osoba, która miała pierwotną operację przeszczepu biodra lub kolana w latach od 1988 roku i w ciągu tych dziesięciu lat od pierwszej operacji wymaga drugiej, lub poprawkowej operacji, bądź przeszczepu, lub bierze pod uwagę którąś z tych możliwości, może być upoważniona do finansowej rekompensaty dotyczącej produkcji wadliwych części.

Katarzyna Kacprzak, nasz polski reprezentant, jest zawsze dostępna, aby przejrzeć Twoją medyczną historię przeszczepów, objawy których doświadczasz na bieżąco i aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Po prostu zadzwoń do niej pod 24-godzinny numer telefonu podany poniżej. Również więcej informacji jest dostępnych na naszej stronie internetowej.

24 GODZINNA PORADA

1-718-629-8666

www.dearielaw.com

1. **Szacunkowo jak wiele operacji wymiany stawów bioder i kolan miało miejsce w ostatnich 20-tu latach?**
Zostało oszacowane, że przynajmniej 1.4 miliona implantów zostało sprzedanych w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 20 lat, szacunkowo 70,000 przez rok, czyli prawie 200 każdego dnia.
2. **Przez jak długo przewiduje się, że zastępcze części kolan i bioder pozostaną dobre?**
Generalnie żywotność sztucznego implantu kolana lub biodra wynosi 15-20 lat.
3. **Co takiego może być wadliwego w moim implancie stawu biodrowego lub kolanowego?**
Niektórzy producenci implantów stawów kolanowych lub biodrowych, użyli proces sterylizacji implantów taki który prowadzi do ich wadliwości. W rezultacie tego procesu wytwarza się polyetylene (rodzaj plastiku w stanie kolanowym lub biodrowym) który to ulega zużyciu i rozpadaniu na części w ciele powodując okrutne bóle, w kroczu, w pośladkach, wewnątrz ud, kolan i całych nóg, sprawiając że obciążenia wagowe są bolesne, często powodując konieczność używania 'chodzika' lub laski.
4. **Którzy producenci używali tego wadliwie sterylizowanego plastiku?**
Większość, jeśli nie wszyscy z przodujących producentów części wymiennych bioder kolan używali tego wadliwego procesu produkcyjnego, wcześniej czy później.
5. **Dlaczego producenci używali tego wadliwie sterylizowanego plastiku?**
Prostymi słowy: pieniądze. Proces produkcyjny zwykł sterylizować kolanowe i biodrowe implanty powodując ich uszkodzenie które jest szkodliwe dla implantu. Pomimo tej wiedzy, producenci kontynuowali używanie tego procesu sterylizacji, ponieważ był tańszy niż inne.
6. **Czy ten wadliwy plastik jako materiał jest wciąż używany do dnia dzisiejszego w produkcji części implantów?**
Nie. Podczas gdy polyetylene jest wciąż używany, nie jest jednak sterylizowany za pomocą metody która powoduje fatygę plastiku.
7. **Cały mój lekarz lub chirurg wiedział o wadliwości implantu przed przeprowadzeniem operacji?**
Nie. Chociaż producenci byli całkowicie świadomi wadliwości tych implantów, nigdy oni nie poinformowali o tym lekarzy ani pacjentów i kontynuowali produkcję i sprzedaż tych wadliwych części. Co za tym idzie z legalnego punktu widzenia, była by to sprawa o odpowiedzialność produktu, nie sprawa o popełnienie błędu lekarskiego.
8. **Jeśli ja mam jedną z tych wadliwych części wstawioną w moje kolano lub biodro co się stanie?**
Plastik który wchodzi w skład kolanowych lub biodrowych implantów, w efekcie końcowym zużyje się przedwcześnie. To doprowadzi do uszkodzenia tej części stawowej samej w sobie oraz doprowadzi do osteolysis. Ewentualnie część rozpadnie się sama w sobie i wymagana będzie druga operacja nazywana 'powtórna operacja' aby naprawić lub wymienić szkodliwy implant na inny.
9. **Co to jest osteolysis?**
Osteolysis jest stanem kiedy ciało myśli że walczy z infekcją, przypadkowo atakuje i rozkłada zdrowe kości naokoło implantu. To się przyczyni, że części rozpadną się szybciej i to spowoduje powtórna operację bardziej poważną gdyż zakończenie kości przystawowej niezbędne do przeprowadzenia powtórnej operacji może być zwapnине.
10. **Jakie są najbardziej powszechne symptomy których ludzie doświadczają z wadliwymi częściami zastępczymi stawów biodrowych I kolanowych?**
Symptomy, które mogą wskazywać na problemy z twoimi implantami są następujące: ból, opuchlizna, ograniczenia w zakresie ruchu, w efekcie końcowym do uszkodzenia tej części i potrzeby powtórnej operacji. Jeśli doświadczasz któregoś z tych symptomów powinieneś porozmawiać ze swoim lekarzem. Jeżeli musisz się poddać ponownemu zoperowaniu lub planujesz naprawę lub zastąpienie implantu niezwłocznie powinieneś się udać po poradę prawną.
11. **Czy kiedykolwiek, którykolwiek z producentów elementów zastępczych wziął pod uwagę możliwość zgłoszenia tych części?**
Tak, jeden producent zgłosił prawie 250,000 biodrowych implantów, z czego niestety 17,500 znajdowało się już w ciałach pacjentów. Implant uzyskany z oleistego komponentu podczas procesu produkcji, na połączeniu chrząstki z implantem uniemożliwia przyłączenie się do kości stawu biodrowego.
12. **Jak się dowiem nazwy producenta wadliwych części stawów kolanowych lub biodrowych?**
Generalnie nie dowiesz się; jednak twoje medyczne akta dotyczące pierwszej operacji zawierają informacje identyfikujące producenta części implantu. Dlatego też uzyskanie. Twoich medycznych akt z twoim upoważnieniem będzie niezbędne.
13. **Co jeśli miałem powtórna operację?**
Wtedy powinieneś natychmiast uzyskać poradę prawną aby zabezpieczyć swoje prawa. Pamiętaj że masz ograniczony okres czasu na wygojenie Twoich obrażeń, więc upewnij się, że rozmawiasz z prawnikiem w celu zabezpieczenia swoich praw przeciwko producentom tych wadliwych implantów.
14. **Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?**
Możesz dzwonić pod numer telefonu: 1-718-629-8666 aby skonsultować się z prawnikiem. Prawnik wysłucha Twojej osobistej historii dotyczącej objawów, medycznego stanu twojego zdrowia i operacji oraz zaoferuje pomoc w wyjaśnieniu Tobie twoich legalnych praw i podjęciu niezbędnych kroków w celu uzyskania możliwej rekompensaty finansowej.



MODEL STAWU BIODRA



MODEL STAWU KOLANA